

Dans un communiqué officiel, l' [AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE:130001803] (siège à Paris) révèle qu'une nouvelle anomalie a été détectée au niveau de la composition de l'acier dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur de l'EPR sur le site du [CNPE DE FLAMANVILLE:552081317] / **T** : 02.33.04.90.45. Une nouvelle qui tombe mal pour [AREVA:712054923] / **T** : 01.34.96.00.00, qui doit réaliser de nouveaux essais approfondis à partir du mois d'avril. www.asn.fr www.areva.com