

AREVA a reconnu, dans un communiqué vendredi, des anomalies dans la fabrication sur son site du Creusot. En effet, c'est sur ce site que des éléments de la cuve défectueuse de l'EPR de Flamanville ont été fabriqués. Le groupe a détecté ces anomalies à l'occasion d'un audit qualité lancé en fin d'année dernière. Le groupe nucléaire évalue l'impact éventuel sur la qualité des pièces fabriquées sur le site. Un point d'avancement doit être communiqué en fin de mois. www.aveva.com